


村の災害復旧事業について



東秩父村災害箇所図（村管理分）



昨年度の台風第19号の影響で道路の通行制限により、村民の皆様には大変なご不便をおかけしています。

村としては、国土交通省等からの補助金を充当させ、村の財政負担をなるべく抑制し災害復旧事業に取り組んでいます。

被災時からこれまで、道路および簡易水道に係る補助申請をしている事業箇所は下記一覧表のとおりです。

住民生活への影響が大きい箇所を考慮し、総合的に優先順位を決め、早期復旧を指して事業を進めていますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

なお、下記一覧表や左図には、村建設課所管以外の埼玉県等が管理している施設は含まれておりません。

また、下記一覧表以外の被災箇所についても復旧を目指してまいります。

項番	区分	整理番号 路線番号	施設名	事業箇所	被災状況	進捗状況
1	村営森林管理道	1	大宝線	大内沢地内	路体崩落	設計中
2	村営森林管理道	2	上ノ貝戸線	大内沢地内	路体崩落	設計中
3	村営森林管理道	5	萩平線	御堂地内	擁壁崩壊・路体崩落	契約済
4	村営森林管理道	7	山支平線	御堂地内	路肩崩落	契約済
5	村営森林管理道	11	秩父高原線	白石地内	路体崩落	設計中
6	村営森林管理道	12	萩帯線（1号箇所）	安戸地内	路体崩落	設計中
7	村営森林管理道	12	萩帯線（2号箇所）	安戸地内	路肩崩落	設計中
8	村営森林管理道	19	御堂笠山線	安戸地内	擁壁崩壊	設計中
9	村道	2-1	村道 2-1 号（山ノ神）線	御堂地内	法面崩壊	設計中
10	村道	2-5	村道 2-5 号（中ノ田）線	皆谷地内	法面崩壊	設計中
11	村道	2-8	村道 2-8 号（堂平）線	大内沢地内	路面沈下	設計中
12	村道	2-9	村道 2-9 号（水落）線	大内沢地内	路面沈下	設計中
13	村道	2-10	村道 2-10 号（大宝）線	大内沢地内	舗装亀裂・路肩沈下	設計中
14	村道	2105	村道 2105 号（白石）線	大内沢地内	石積崩落	設計中
15	村道	3067	村道 3067 号（八重蔵）線	皆谷地内	路体崩落	設計中
16	村道	4244	村道 4244 号（萩殿）線	白石地内	路肩崩落	設計中
17	橋梁	4098	村道 4098 号線 下河原橋	安戸地内	橋梁流出	設計中
18	簡易水道	5	森林管理道萩平線	御堂地内	配水管漏水	設計中

※上記表は、区分別に整理番号・路線番号順に記載しています。

問合せ 建設課 ☎ 82-1222