

# 経営比較分析表（令和2年度決算）








埼玉県 東秩父村

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法非適用	水道事業	簡易水道事業	D3	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	1か月20m <sup>3</sup> 当たり客塵料金(円)	
-	該当数値なし	97.72	2,948	




人口(人)	面積(km <sup>2</sup> )	人口密度(人/km <sup>2</sup> )
2,711	37.06	73.15
現在給水人口(人)	給水区域面積(km <sup>2</sup> )	給水人口密度(人/km <sup>2</sup> )
2,620	9.37	279.62

グラフ凡例
■ 当該団体値(当該値)
— 類似団体平均値(平均値)
【】 令和2年度全国平均

## 1. 経営の健全性・効率性



## 2. 老朽化の状況



## 分析欄

### 1. 経営の健全性・効率性について

収益の収支比率において、類似団体の平均値は上回っているが、一般会計繰入金の依存が高い状況のため、今後更なる費用削減や更新投資等の財政確保及び適切な料金収入の確保が必要です。

企業債残高対給水収益比率については、新規の借入をしていないことから、毎年減少傾向にあり、他の類似団体と比較しても低い数値を示しています。今後、老朽化施設の更新等により、企業債残高が増大する可能性があるため投資規模、料金水準が適切であるか見極めていく必要があります。

給水原価も類似団体の平均値を下回っているが、今後老朽化施設の更新等をする必要があるため、給水原価の高騰が予想され、水道料金の安定を確保することが必要です。

施設利用率については、類似団体の平均値を上回っており、類似団体と比較すると施設を効果的に利用している状況ではあるが、有収率においては類似団体の平均値を下回っているため、施設の現状分析や将来の給水人口等を踏まえ、適切な施設規模にするため統廃合やダウンサイジングの検討を踏まえ水道施設の再構築を実施していく必要があります。また、引き続き老朽管の布設替えや漏水調査を実施することにより、有収率の向上を努めます。

### 2. 老朽化の状況について

管路更新率については、類似団体の平均値を下回っており、管路の老朽化による漏水事故も多発していることから、令和3年度より交付金を活用し老朽管の更新を実施していくため、今後更新率が増加する見込みとなっています。

また、水道施設も老朽化しており、更新時期を鑑み施設の統廃合、管路の適正化等について財政状況を勘案し、更新投資を進めていく必要があります。

### 全体総括

各指標の値を類似団体と比較すると、良好な指標は多いですが、老朽化、耐震化等の施設の更新費用が増大することが見込まれるため、交付金を活用し施設整備等の更新を行います。

今後も健全な事業運営を継続していくために、東秩父村簡易水道事業基本計画に則り効率的に施設整備等の更新を進めていかなければなりません。本村は、自己水源で水を供給していかなければならないため、事業の分析・評価・課題抽出を行い、中長期的な視点から安定した水道事業の運営をしていく必要があります。