

東秩父村の水道水（原水）の放射性物質検査結果について

東秩父村の水道水は、放射性物質の検査の結果、下記のとおり国の指標を下回っています。現在のところ、水道水の安全性に問題はありません。

【入山浄水場】

採水場所：入山川
単位：ベクレル/キログラム

採水日	放射性ヨウ素	放射性セシウム	
	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
5月22日	検出限界未満	検出限界未満	検出限界未満
8月21日	検出限界未満	検出限界未満	検出限界未満
11月20日	検出限界未満	検出限界未満	検出限界未満
2月19日	検出限界未満	検出限界未満	検出限界未満

【帯沢浄水場】

採水場所：帯沢川
単位：ベクレル/キログラム

採水日	放射性ヨウ素	放射性セシウム	
	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
5月22日	検出限界未満	検出限界未満	検出限界未満
8月21日	検出限界未満	検出限界未満	検出限界未満
11月20日	検出限界未満	検出限界未満	検出限界未満
2月19日	検出限界未満	検出限界未満	検出限界未満

【①清正公山浄水場・②萩平浄水場】

採水場所：萩平川
単位：ベクレル/キログラム

採水日	放射性ヨウ素	放射性セシウム	
	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
②5月22日	検出限界未満	検出限界未満	検出限界未満
①8月21日	検出限界未満	検出限界未満	検出限界未満
②11月20日	検出限界未満	検出限界未満	検出限界未満
①2月19日	検出限界未満	検出限界未満	検出限界未満

【白石浄水場】

採水場所：細山川
単位：ベクレル/キログラム

採水日	放射性ヨウ素	放射性セシウム	
	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
5月22日	検出限界未満	検出限界未満	検出限界未満
8月21日	検出限界未満	検出限界未満	検出限界未満
11月20日	検出限界未満	検出限界未満	検出限界未満
2月19日	検出限界未満	検出限界未満	検出限界未満

【①堂平白石地区浄水場・②上ノ貝戸浄水場・③大宝浄水場】

採水場所：大内沢地下水
単位：ベクレル/キログラム

採水日	放射性ヨウ素	放射性セシウム	
	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
①5月22日	検出限界未満	検出限界未満	検出限界未満
②8月21日	検出限界未満	検出限界未満	検出限界未満
③11月20日	検出限界未満	検出限界未満	検出限界未満
①2月19日	検出限界未満	検出限界未満	検出限界未満

※国の基準値

	放射性ヨウ素	放射性セシウム	
	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
国の基準値	—	10ベクレル/キログラム（セシウム134とセシウム137の合計値）	

※検出限界未満とは、放射性物質が検査で検出可能な最少量未満です。