

東秩父村の水道水（原水）の放射性物質検査結果について

東秩父村の水道水は、放射性物質の検査の結果、下記のとおり国の指標を下回っています。
現在のところ、水道水の安全性に問題はありません。

【入山浄水場】

採水場所：入山川
単位：ベクレル／キログラム

採水日	放射性ヨウ素	放射性セシウム	
	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
5月23日	検出限界未満	検出限界未満	検出限界未満
8月15日	検出限界未満	検出限界未満	検出限界未満
11月14日	検出限界未満	検出限界未満	検出限界未満
2月20日	検出限界未満	検出限界未満	検出限界未満

【帯沢浄水場】

採水場所：帯沢川
単位：ベクレル／キログラム

採水日	放射性ヨウ素	放射性セシウム	
	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
5月23日	検出限界未満	検出限界未満	検出限界未満
8月15日	検出限界未満	検出限界未満	検出限界未満
11月14日	検出限界未満	検出限界未満	検出限界未満
2月20日	検出限界未満	検出限界未満	検出限界未満

【①清正公山浄水場・②萩平浄水場】

採水場所：萩平川
単位：ベクレル／キログラム

採水日	放射性ヨウ素	放射性セシウム	
	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
②5月23日	検出限界未満	検出限界未満	検出限界未満
①8月15日	検出限界未満	検出限界未満	検出限界未満
②11月14日	検出限界未満	検出限界未満	検出限界未満
①2月20日	検出限界未満	検出限界未満	検出限界未満

【白石浄水場】

採水場所：細山川
単位：ベクレル／キログラム

採水日	放射性ヨウ素	放射性セシウム	
	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
5月23日	検出限界未満	検出限界未満	検出限界未満
8月15日	検出限界未満	検出限界未満	検出限界未満
11月14日	検出限界未満	検出限界未満	検出限界未満
2月20日	検出限界未満	検出限界未満	検出限界未満

【①堂平白石地区浄水場・②上ノ貝戸浄水場・③大宝浄水場】

採水場所：大内沢地下水
単位：ベクレル／キログラム

採水日	放射性ヨウ素	放射性セシウム	
	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
③5月23日	検出限界未満	検出限界未満	検出限界未満
①8月15日	検出限界未満	検出限界未満	検出限界未満
②11月14日	検出限界未満	検出限界未満	検出限界未満
③2月20日	検出限界未満	検出限界未満	検出限界未満

※国の基準値

	放射性ヨウ素	放射性セシウム	
	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
国の基準値	—	10ベクレル／キログラム（セシウム134とセシウム137の合計値）	

※検出限界未満とは、放射性物質が検査で検出可能な最少量未満です。